
PROFILE
Scale: 1000/100
Z00= 54
CLOSE BREAK STA = 1176.85
CRADLE BREAK STA = 1048.82
CLOSE BREAK STA = 1047.17
CRADLE BREAK STA = 1043.02
CLOSE BREAK STA = 1040.83
CLOSE BREAK STA = 1040.17
CLOSE BREAK STA = 1039.54
CRADLE BREAK STA = 1038.80
CLOSE BREAK STA = 1037.17
CRADLE BREAK STA = 1033.02
CLOSE BREAK STA = 1030.83
CLOSE BREAK STA = 1030.17
CRADLE BREAK STA = 1029.54
CLOSE BREAK STA = 1028.13
CRADLE BREAK STA = 1023.89
CLOSE BREAK STA = 1022.46
CRADLE BREAK STA = 1018.22
CLOSE BREAK STA = 1016.83
CLOSE BREAK STA = 1016.17
CRADLE BREAK STA = 1015.54
CLOSE BREAK STA = 1014.13
CRADLE BREAK STA = 1009.89
CLOSE BREAK STA = 1008.46
CLOSE BREAK STA = 1008.17
CRADLE BREAK STA = 1007.54
CLOSE BREAK STA = 1006.13
CRADLE BREAK STA = 1001.89
CLOSE BREAK STA = 1000.46
CLOSE BREAK STA = 1000.17
CRADLE BREAK STA = 999.54
CLOSE BREAK STA = 998.13
CRADLE BREAK STA = 993.89
CLOSE BREAK STA = 992.46
CLOSE BREAK STA =