

## ממצאים מבורות הגישוש

1. בתחתית הנחל קיימת שכבת מילוי מעורבת לעיתים עם פסולת, בעובי של כ- 10-20 ס"מ.
2. עומקו של הנחל מפני קרקע בשדה הינו כ- 1.5-2.0 מ'.
3. **בבור ניסיון המסומן לפי ב-1** (קואורדינטה - 194467,654884) בוצעה חפירה מקומית בתוך נחל עריף, עד לעומק של כ- 2.2 מ'.
- חתך הקרקע הנצפה בבור (מתחילתו ועד סופו) **חרסית מעורבת עם בולדרים וחלוקי נחל קטנים עד גדולים**.
4. **בבור ניסיון המסומן לפי ב-2** (קואורדינטה - 194770,654955) בוצעה חפירה מקומית בתוך נחל עריף, עד לעומק של כ- 2.4 מ'.
- חתך הקרקע הנצפה בבור (מתחילתו ועד סופו) **חרסית מעורבת עם חלוקי נחל קטנים עד גדולים**.
5. **בבור ניסיון המסומן לפי ב-3** (קואורדינטה - 195090,654988) בוצעה חפירה מקומית בתוך נחל עריף, עד לעומק של כ- 1.5 מ' (לא ניתן היה להמשיך בחפירה עקב קשיי חדירה).
- חתך הקרקע הנצפה בבור (מתחילתו ועד סופו) **חרסית מעורבת עם בולדרים וחלוקי נחל קטנים עד גדולים**.
6. **בבור ניסיון המסומן לפי ב-4** (קואורדינטה - 195344,654904) בוצעה חפירה מקומית בתוך נחל עריף, עד לעומק של כ- 1.4 מ' (לא ניתן היה להמשיך בחפירה עקב קשיי חדירה).
- חתך הקרקע הנצפה בבור (מתחילתו ועד סופו) **חרסית מעורבת עם בולדרים וחלוקי נחל קטנים עד גדולים**.
7. **בבור ניסיון המסומן לפי ב-5** מתוכן היה לבצע את בור הניסיון בתוך נחל נבלט, עקב חוסר גישה לנחל בוצע בור ניסיון מחוץ ובצמוד לנחל (קואורדינטה - 195441,654677) בוצעה חפירה מקומית מחוץ ובצמוד לנחל נבלט, עד לעומק של כ- 2.4 מ'.
- חתך הקרקע הנצפה בבור (מתחילתו ועד סופו) **חרסית מעורבת עם בולדרים וחלוקי נחל קטנים עד גדולים**.
8. רצ"ב תמונות :





